

DE=	EN=	PT=	VN=
		Raspagem com máquina 1/4	

Z Curso: 7 mm simples desbaste, 2,5 mm conjunto de chaves Allen com W

Y ângulo para desbaste 25 °
Y ângulo terminou raspagem 40 °

W aqui significa: o petróleo como um lubrificante de refrigeração

Z é o disco de diamante. A pressão pressionando com Y é máximo 20 gramas

Y denota o raspador de metal durc

X é de 5 ° ângulo de incidência de moagem


X é o ângulo de 45 graus sempre raspar sobre a cruz
Por favor, apenas 60% sobre os pontos azuis raspada

U x U = 1 Zoll 25,4 x 25,4
de 10 pontos azuis são para todas as máquinas

U x U = 1 Zoll 25,4 x 25,4
de 25 pontos azul com máquinas de moagem

gezeichnet:	hpw	Datum:	18.10.2011	education project	Schaben mit Maschine 01	translate/en_iw/p_ct/vn_r	origin:wiap_kfkok
Aenderung:	an	Datum:	23.06.2015	WIAP KFKOK	Scraping with machine 01	r5	wi_8_f_19_o_a1_r5_Scraping_p1
Aenderung:	control 2	Data:		Safenwil Schweiz	spear 2	www.wiap.ch	idee of / from: hpw

DE=	EN=	PT=	VN=
		Arquivos como um raspador 2/4	



Por favor, envie um falso normais plana (X). Ir para o disco de moagem (Y).
 Segure o arquivo simples com 5 ângulo de incidência ° a do rebolo (Y). Ciclo do ângulo de incidência. O arquivo sempre bom durante os loops resfriar com água. Se o arquivo e azul é a cor muda, ela perde a sua dureza. Tão legal com água
 Dois lados lixar e frontal plana, então você tem um bom médico próprio da



Esquerda



Entendimento correto fiele

gezeichnet:	hpw	Datum:	18.10.2011	education project	Feilen Schaber	translate/en_iw/p_ct/vn_r	origin:wiap_kfkok
Aenderung:	an	Datum:	23.06.2015	WIAP KFKOK	Files as a scaber	r5	wi_8_f_19_o_a1_r5_Scraping_p1
Aenderung:	control 2	Data:		Safenwil Schweiz	spear 2	www.wiap.ch	idee of / from: hpw

DE =		EN =		PT =		VN =	
				Rspar máquina 3/4			
				raspador de máquina de 10 legada pontos cada / polegada		Ajuste de comprimento do curso 0 - 20 mm	
sharpening mais limpo de pedra strew com areia de quartzo		cerca de 0,05 l de gasolina dar na pedra de afiar				Desbaste 25 ° 7 mm de curso Acabamento 40 ° 2 mm de curso	
Ajuste tempos com uma chave Allen de 6 milímetros		quartzo areia 0,1 mm		Fazer com a grande pedra cirlice movimentos			
Ajuste do curso até 1600 golpes por minuto		pedra suja sharpening		Depois disso, lave pedra muito boa			

gezeichnet:	hpw	Datum:	18.10.2011	education project	Schabmaschine	translate/en_iw/p_ct/vn_r	origin:wiap_kfkok
Aenderung:	an	Datum:	23.06.2015	WIAP KFKOK	scrabmaschine	r5	wi_8_f_19_o_a1_r5_Scraping_p1
Aenderung:	control 2	Data:		Safenwil Schweiz	spear 2	www.wiap.ch	idee of / from: hpw

DE=		EN=		PT=		VN=	
Equipamentos de sucata 4/4							
							
placa de superfície 800x 1200 mm	Grande régua 400 mm de largura. Para 20 metroscamas máquina máquina	Blueing da empresa Brütsch Rüeegg	faca raspando vários				
							
superfície da placa de 400 x 600 mm	Diferentes eixos chão, alguns com cones	Abra blueing em uma caixa limpa	raspagem de diamantes afiador de facas 5 graus de ângulo livre				
							
straightedge diferentes, também para encaixar	Ângulo de precisão raspadas	Blueing papel cada vez em um ambiente limpo Saco plástico para proteção contra a sujeira	Refrigeração com o petróleo. Apenas 5 gramas de pressão de prensagem				
gezeichnet:	hpw	Datum:	18.10.2011	education project	Schabmaschine 06	translate/en_iw/p_ct/vn_r	dorigin:wiap_kfkok
Aenderung:	an	Datum:	23.06.2015	WIAP KFKOK	scrabmaschine 06	r5	wi_8_f_19_o_a1_r5_Scraping_p1
Aenderung:	control 2	Data:		Safenwil Schweiz	spear 2	www.wiap.ch	idee of / from: hpw